

DEKRA Automobil GmbH
Sulterkamp 101, 45356 Essen

Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Essen
Sulterkamp 101
45356 Essen
Telefon 0201 / 8357-0
Fax 0201 / 8357-200
E-Mail essen.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Thomas Berk
Tel. direkt 0201 8357-0

Bewertungsgutachten

Sonderkennzeichen 374354

Referenznummer	10035256
Auftraggeber	Santander Consumer Leasing GmbH, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach
Ihr Auftrag vom	17.08.2017, elektronisch
Besichtigung	17.08.2017 um 15:37 ., 45307 Essen

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 17.08.2017 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit MwSt.
Händlereinkaufswert (regelbesteuert)	5.966,39 EUR	7.100,00 EUR

Die Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes stellt eine Momentaufnahme dar. Hierbei wurden die zum angegebenen Zeitpunkt am Markt ermittelten tatsächlichen Werte, unter Berücksichtigung der bekannten Marktschwankungen auf den genannten Zeitpunkt der Wertermittlung, zu Grunde gelegt. Bei der Wertermittlung nicht berücksichtigt sind mögliche zukünftige Entwicklungen, insbesondere unter Berücksichtigung der aktuellen Diskussion zu Abgaswerten bei Dieselfahrzeugen, welche Auswirkungen auf den Fahrzeugmarkt und damit auf die genannten Werte haben können.

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 17.08.2017 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte elektronisch. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 17.08.2017.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 17.08.2017 um 15:37 Uhr durch Herrn Thomas Berk bei ., 45307 Essen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeugbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel / 0 Nebenschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Kopie Fz-Brief/Zul.Beschein. Teil II

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Serviceheft und Bordbuch lagen zur Bewertung vor.

Gebrauchsspuren innen wie außen vorhanden.
Fahrzeug wurde seitens Autohaus vorzeitig abgemeldet.
Probefahrt konnte nur auf dem Betriebsgelände durchgeführt werden.
Frontscheibe Steinschläge ohne Rissbildung vorhanden.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Sonderkennzeichen
Tag der Erstzulassung

374354
03.06.2013

Untersuchungstermine

Fälligkeit der letzten HU nicht nachgewiesen

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	NISSAN (CH)
Typ / Verkaufsbezeichnung	F15 / Juke 1.6 Acenta
Aufbauart	Geländewagen
HSN / TSN	1329 / AFF
Fahrzeug-Ident.-Nr.	SJNFBAF15U6374354
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe	Weiß
Lackierung	Uni
Polster / Farbe	Stoff / Schwarz
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 4
Leistung / Hubraum	86 kW / 1598 cm ³
Schadstoffklasse	EURO5;F;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 5
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	94.287

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 55 R 17 98 V	Falken	A / S	4 mm
rechts	215 / 55 R 17 98 V	Falken	A / S	4 mm
2 links	215 / 55 R 17 98 V	Falken	A / O	7 mm
rechts	215 / 55 R 17 98 V	Falken	A / O	7 mm
Pannenset	haltbar bis 03 / 2017			

A/ Ganzjahres; /S Schaden; /O Original;

Reifen vorne seitlich abgefahren.

Serienausstattung

Airbag: Fahrer- und Beifahrerseite, Airbag: Kopfairbags vorne und hinten (durchgängig), Airbag: Seitenairbags in den Lehnen der Vordersitze, Anti-Blockier-System mit elektronischer Bremskraftverteilung EBD, Außenspiegel (2) elektrisch einstellbar, Bordcomputer, Bremsassistent NISSAN, Bremsleuchte, dritte, Digitaluhr, in Audiosystem integriert, Drehzahlmesser, Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP), Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Friendly Lighting, Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer (Speed Limiter), Getriebe: 5-Gang-Schaltgetriebe, Grundausrüstung "Juke", Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer, Kindersicherung an den hinteren Türen, Klimaautomatik, Kofferraumabdeckung, Kopfstützen (2) vorne höhenverstellbar, Kopfstützen (3), hinten höhenverstellbar, Lackierung: Uni, Lenkrad, lederummantelt, Lenkrad: Fernbedienung am Lenkrad, Lenksäule höhenverstellbar, Mittelkonsole und Designelemente in Metallic Lackierung, NISSAN Dynamic Control System, Nebelscheinwerfer, Polster: Stoff, Radio: Radio-/CD-Kombination mit Bluetooth-Schnittstelle inkl. Freisprecheinrichtung, Radiozubehör: Dachantenne, Räder: Leichtmetall (4) 7 J x 17" Leichtmetallfelgen "Sport", Räder: Reifenreparaturset, Rückenlehne asymmetrisch (60 : 40) umklappbar, Schaltknauf bzw. Wählhebelgriff (Automatikgetriebe) lederummantelt, Servolenkung, elektrisch, Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Sicherheitsgurte auf allen Plätzen, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze: ISOFIX-Kindersitz-Befestigungspunkte, Steckdose, 12-Volt, in der Mittelkonsole, Verglasung: Frontscheibe und Seitenscheiben Wärme und UV absorbierend, Wegfahrsperre, elektronisch, Zentralverriegelung inkl. Funkfernbedienung

Zustandsbeschreibung

Zustand und Instandhaltung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Der Wartungsnachweis ist vollständig. Letzte Wartung erfolgte am 23.05.2017 bei Kilometerstand 91.585.

Notwendige Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Türeinstieg vorne links verkratzt, Smart; Innenreinigung durchführen, reinigen (Bild 34); Heckklappe eingedellt, drücken; Reifenfüllflasche 03/17 abgelaufen, erneuern; Heckklappenverkleidung mehrstellig verkratzt, erneuern (Bild 31); Türverkleidung hinten rechts verkratzt, Smart (Bild 30); Mittelkonsole mehrstellig verkratzt, erneuern (Bild 28, 29); Türeinstieg vorne rechts eingedellt, Smart (Bild 32); Motorhaube eingedellt, drücken (Bild 35); Dachleiste links lose, erneuern (Bild 36); Bremsbeläge vorne Untermaß, erneuern; Alufelge vorne links verkratzt, Smart (Bild 37); Außenspiegel links verkratzt, Smart (Bild 42); Stoßfängerunterteil hinten verkratzt, Smart (Bild 43); Verbreiterung Seitenteil links verkratzt, Smart (Bild 38); Türeinstieg hinten rechts eingedellt, Smart (Bild 33). Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren (Bild 39, 40); Lackvorbereitung;

Zustand akzeptabel

Seitenteil links verkratzt, polieren; Türe vorne rechts verkratzt, polieren.

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Thomas Berk

Anlagen

Fotoanlage
Rechenblatt Bew. Pkw

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

DEKRA Automobil GmbH
Sulterkamp 101, 45356 Essen

Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Essen
Sulterkamp 101
45356 Essen
Telefon 0201 / 8357-0
Fax 0201 / 8357-200
E-Mail essen.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Thomas Berk
Tel. direkt 0201 8357-0

Bewertungsgutachten / Rechendaten

Sonderkennzeichen 374354

Vorgang

Kunden-Nr. 0000236096
Auftraggeber Santander Consumer Leasing GmbH, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach
Ihr Auftrag vom 17.08.2017, elektronisch.
Besichtigung 17.08.2017, 15:37 Uhr, durch Herrn Thomas Berk, bei ., 45307 Essen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.
Bewertet auf 17.08.2017
Betrifft Referenznummer 10035256

Bemerkungen

Serviceheft und Bordbuch lagen zur Bewertung vor.

Gebrauchsspuren innen wie außen vorhanden.
Fahrzeug wurde seitens Autohaus vorzeitig abgemeldet.
Probefahrt konnte nur auf dem Betriebsgelände durchgeführt werden.
Frontscheibe Steinschläge ohne Rissbildung vorhanden.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Reifen vorne seitlich abgefahren.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeugbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Kopie Fz-Brief/Zul.Beschein.
Teil II
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorhanden.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	03.06.2013	Fahrzeugart	PKW
Hersteller	NISSAN	Typ / Verkaufsbez.	Juke 1.6 Acenta
Aufbauart	Geländewagen	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	SJNFBAF15U6374354
HSN / TSN	1329 / AFF	Schlüssel-Nr.	10400887
Km-Stand abgelesen	94287	Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor	Leistung (kW)	86

DEKRA Automobil GmbH
Handwerkstraße 15
D-70565 Stuttgart
Telefon (07 11) 78 61-0
Telefax (07 11) 78 61-22 40
www.dekra.com

Sitz Stuttgart, Amtsgericht Stuttgart, HRB-Nr. 21039
Ust.-ID-Nr. DE 811 297 970 Steuernummer 99015/01322
Commerzbank AG BIC: DRESDEFF600
IBAN: DE84 6008 0000 0901 0051 00
BW-Bank BIC: SOLADEST
IBAN: DE74 6005 0101 0002 0195 25

Vorsitzender des Aufsichtsrates:
Stefan Kölbl
Geschäftsführer:
Dr. Gerd Neumann (Vorsitzender)
Guido Kutschera
Wolfgang Linsenmaier
Johannes Vossebrecher

Hubraum (ccm)	1598	Schadstoffklasse:	EURO5;F;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 5	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Weiß / Uni	Polster / Farbe	Stoff / Schwarz

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 55 R 17 98 V	Falken	A / S	4 mm
rechts	215 / 55 R 17 98 V	Falken	A / S	4 mm
2 links	215 / 55 R 17 98 V	Falken	A / O	7 mm
rechts	215 / 55 R 17 98 V	Falken	A / O	7 mm
Pannenset	haltbar bis 03 / 2017			

A/ Ganzjahres; /S Schaden; /O Original;

Fz. Neupreis	18.600 EUR	Fz. Notierung	0
Fz. Grundwert: (51 Mon): VO			12.400 EUR

Serienausstattung

Serie: Airbag: Fahrer- und Beifahrerseite, Airbag: Kopfairbags vorne und hinten (durchgängig), Airbag: Seitenairbags in den Lehnen der Vordersitze, Anti-Blockier-System mit elektronischer Bremskraftverteilung EBD, Außenspiegel (2) elektrisch einstellbar, Bordcomputer, Bremsassistent NISSAN, Bremsleuchte, dritte, Digitaluhr, in Audiosystem integriert, Drehzahlmesser, Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP), Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Friendly Lighting, Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer (Speed Limiter), Getriebe: 5-Gang-Schaltgetriebe, Grundausstattung "Juke", Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer, Kindersicherung an den hinteren Türen, Klimaautomatik, Kofferraumabdeckung, Kopfstützen (2) vorne höhenverstellbar, Kopfstützen (3), hinten höhenverstellbar, Lackierung: Uni, Lenkrad, lederummantelt, Lenkrad: Fernbedienung am Lenkrad, Lenksäule höhenverstellbar, Mittelkonsole und Designelemente in Metallic Lackierung, NISSAN Dynamic Control System, Nebelscheinwerfer, Polster: Stoff, Radio: Radio-/CD-Kombination mit Bluetooth-Schnittstelle inkl. Freisprecheinrichtung, Radiozubehör: Dachantenne, Räder: Leichtmetall (4) 7 J x 17" Leichtmetallfelgen "Sport", Räder: Reifenreparaturset, Rückenlehne asymmetrisch (60 : 40) umklappbar, Schaltknauf bzw. Wählhebelgriff (Automatikgetriebe) lederummantelt, Servolenkung, elektrisch, Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Sicherheitsgurte auf allen Plätzen, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze: ISOFIX-Kindersitz-Befestigungspunkte, Steckdose, 12-Volt, in der Mittelkonsole, Verglasung: Frontscheibe und Seitenscheiben Wärme und UV absorbierend, Wegfahrsperre, elektronisch, Zentralverriegelung inkl. Funkfernbedienung

Zwischenwert 1	12.400 EUR
----------------	------------

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	vollständig.
letzte Wartung:	am 23.05.2017 bei Kilometerstand 91.585.

Km-Korrektur

Km = 94287 Kateg.: 22 = 51000 Diff. = -43287
 BZ2K = -14.0194 (AS = 0.806199 BS = -0.006157) **-1.738 EUR**

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechnung	Minderwert brutto
Türeinstieg vorne links verkratzt, Smart	100	voll	-100
Innenreinigung durchführen, reinigen (Bild 34)	150	voll	-150
Heckklappe eingedellt, drücken	75	voll	-75
Reifenfüllflasche 03/17 abgelaufen, erneuern	45	voll	-45
Heckklappenverkleidung mehrstellig verkratzt, erneuern (Bild 31)	280	anteilig	-160
Türverkleidung hinten rechts verkratzt, Smart (Bild 30)	100	voll	-100
Mittelkonsole mehrstellig verkratzt, erneuern (Bild 28, 29)	375	anteilig	-215
Türeinstieg vorne rechts eingedellt, Smart (Bild 32)	150	voll	-150
Motorhaube eingedellt, drücken (Bild 35)	100	voll	-100
Dachleiste links lose, erneuern (Bild 36)	55	anteilig	-32
Bremsbeläge vorne Untermaß, erneuern	170	anteilig	-97
Alufelge vorne links verkratzt, Smart (Bild 37)	100	voll	-100
Außenspiegel links verkratzt, Smart (Bild 42)	65	voll	-65
Stoßfängerunterteil hinten verkratzt, Smart (Bild 43)	100	voll	-100
Verbreiterung Seitenteil links verkratzt, Smart (Bild 38)	60	voll	-60
Türeinstieg hinten rechts eingedellt, Smart (Bild 33)	150	voll	-150
Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren (Bild 39, 40)	297	anteilig	-170
Lackvorbereitung	200	anteilig	-115
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	2.572		-1.984 EUR

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Seitenteil links verkratzt, polieren
 Türe vorne rechts verkratzt, polieren

Zwischenwert 2 **8.678 EUR**

Reifenbewertung

Korrektur für anteilig im GW enthaltene Bereifung				-332 EUR
Zuschlag für montierte Bereifung (neuwertig)				567 EUR
Abzug für Reifenzustand	vorne links	4 mm	AS	-149 EUR
	vorne rechts	4 mm	AS	-149 EUR
	hinten links	7 mm	AO	-50 EUR
	hinten rechts	7 mm	AO	-50 EUR

Legende

A/ Ganzjahres /S Schaden /O Original

-163 EUR

Zwischenwert 3

8.515 EUR

Zwischenwert 4

8.515 EUR

Rechn. Ergebnis:

EK= 7.087,00 EUR

Zusammenfassung und Ergebnis

Einkaufswert	ohne MwSt.	5.966,39 EUR
Mehrwertsteuer	(bei Regelbesteuerung)	1.133,61 EUR
Einkaufswert	mit MwSt.	7.100,00 EUR

Der Sachverständige
Thomas Berk

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Übersicht



Bild 2 : Übersicht



Bild 3 : Übersicht



Bild 4 : Übersicht



Bild 5 : Übersicht



Bild 6 : Übersicht



Bild 7 : Übersicht



Bild 8 : Übersicht



Bild 9 : Innenraum




Bild 10 : Instrumentenkombi



Bild 11 : Mittelkonsole




Bild 12 : Serviceheft



Bild 13 : Sitz VL




Bild 14 : Sitz HL



Bild 15 : Kofferraum



Bild 16 : Himmel




Bild 17 : Sitz HR



Bild 18 : Sitz VR



Bild 19 : Motorraum



Bild 20 : Motordämmmatte



Bild 21 : Fahrgestellnummer



Bild 22 : Rad VL



Bild 23 : Rad HL



Bild 24 : Rad HR



Bild 25 : Rad VR



Bild 26 : Dach



Bild 27 : Dach




Bild 28 : Mittelkonsole mehrstellig verkratzt




Bild 29 : Mittelkonsole mehrstellig verkratzt



Bild 30 : Türverkleidung hinten rechts verkratzt



Bild 31 : Heckklappenverkleidung mehrstellig verkratzt



Bild 32 : Türeinstieg vorne rechts eingedellt



Bild 33 : Türeinstieg hinten rechts eingedellt



Bild 34 : Innenreinigung durchführen




Bild 35 : Motorhaube eingedellt




Bild 36 : Dachleiste links lose



Bild 37 : Alufelge vorne links verkratzt



Bild 38 : Verbreiterung Seitenteil links verkratzt




Bild 39 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren



Bild 40 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren



Bild 41 :



Bild 42 : Außenspiegel links verkratzt



Bild 43 : Stoßfängerunterteil hinten verkratzt



Bild 44 : Reifen vorne seitlich abgefahren