

DEKRA Automobil GmbH, Außenstelle Frankfurt
Frankenallee 260, 60326 Frankfurt

VINOGRADOV
Inh. Vinogradov Igor
Haunstetter Str. 112
86161 Augsburg

DEKRA Automobil GmbH

Außenstelle Frankfurt
Frankenallee 260
60326 Frankfurt
Tel.: 069 / 973033-0
Fax: 069 / 973033-10
e-mail: as-
frankfurt.automobil@dekra.co
m

Ansprechpartner:
Daniel Marschall
Tel.: 069 42083-0

Zustandsbericht

Vorgang

Kunden-Nr. 0000233790
Auftragserteilung am 27.03.2012, per Fax, durch Herrn Vinogradov
Besichtigung 28.03.2012, Giuseppe Motorvetten Inh. Narzisi, Im Dammwald 2, 61381 Friedrichsdorf. Bei der Besichtigung war keine berechnete Person zugegen.
Bewertet auf 28.03.2012

Bemerkungen

1 Schlüssel lag vor, 2ter Schlüssel wurde lt. Werkstatt bestellt.

Vorschäden ersichtlichen: Nein

Es wurde eine optische Überprüfung des Fahrzeugs auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung und die Lackschichtdickenmessung ergab keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder behobene Vorschäden

Ohne Probefahrt. Das Fahrzeug wurde von unten besichtigt. Im Rahmen der Bewertung wurde keine AU durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Kopie Fz-Brief/Zul.Beschein. Teil II: - Schadenanzeige AST:

Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

Fahrzeugbeschreibung

Sonderkennzeichen

F MJ5070

Hersteller	FIAT	Farbe (Hersteller)	Grau / Metallic
Typ / Verkaufsbez.	Doblo 1.3 Multijet 16V DPF Family	Fahrzeug-Ident.-Nr.	ZFA22300005556038
Km-Stand abgelesen	61276	Leistung (kW)	62
Hubraum (ccm)	1248	Erstzulassung	18.04.2008
KBA-Nr.	4136 AAP00003	Schlüssel-Nr.	10179523
Legende	Es wird unterstellt, dass die Laufleistung dem abgelesenen KM - Stand entspricht.		

Bereifung

vorne links	185 / 65 R 15 88 T Uniroyal	S / O	7 mm
vorne rechts	185 / 65 R 15 88 T Uniroyal	S / O	7 mm
hinten links	185 / 65 R 15 88 T Uniroyal	S / O	5 mm
hinten rechts	185 / 65 R 15 88 T Uniroyal	S / O	5 mm
Ersatzrad	195 / 65 R 15 92 T Pirelli	S / O	8 mm
Legende	S/ Sommer /O Original		

Ausstattung

Serie: ABS, 4 Sensoren, Airbag Seitenairbags, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Außenspiegel-Fahrer-/Beifahrerseite, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, DPF (Rußpartikelfilter), Drehzahlmesser, Fensterheber elektrisch vorne und Zentralverriegelung, Fernbedienung (Funk) für Zentralverriegelung, Follow-me-Home-Funktion der Scheinwerfer, Getriebe: 5-Gang Schaltgetriebe, Grundausrüstung Doblo Face Lift., Heckklappe verglast, Kopfstützen vorn und hinten (7), Lackierung: Uni, Lenkrad: Höhenverstellbar, Nebelscheinwerfer, Paket: Raucher (Aschenbehalter und Zigarettenanzünder), Polster: Innenausstattung in Stoff, Radio: Autoradiovorbereitung mit Dachantenne, Räder: Felgen-4 Stahl 6 J x 15, Räder: Vollwertiges Ersatzrad, Schiebetür mit Schiebefenster, Beifahrerseite, Schiebetür mit Schiebefenster, Fahrerseite, Seitenscheiben hinten ausstellbar, Servolenkung, Sicherheitsgurte: Automatische 3-Punkt-Sicherheitsgurte 2. Reihe, Sicherheitsgurte: Automatische 3-Punkt-Sicherheitsgurte 3. Reihe, Sicherheitsgurte: Dreipunkt-automatikgurte vorn mit Aufroller, Sitz: Fahrersitz höhenverstellbar mit Armlehne und Lendenwirbelstütze, Sitze: 2 zusätzliche Sitzplätze in der 3. Reihe, Sitze: Rücksitzbank umklappbar, Steckdose 12-Volt, Wegfahrsperre (Fiat Code), Wärmeschutzverglasung

Sonderausstattung

Lackierung: Metallic * Klimaanlage *

Ausstehende Reparaturen / Gebrauchsspuren

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost	Anrechnung	Mindertwert
Stoßgänger vorne unterhalb angeschrammt, lackieren	0	GS	0
Stoßfängerkerpe links und rechts leicht angeschrammt, erneuern	0	GS	0
Unterboden Stopfen 4 mal fehlen, erneuern	40	voll	-40
Anfahrsschaden Heckdeckel hinten erneuern	1.494	voll	-1.494
Reflektor im Stoßfänger hinten links defekt, erneuern	20	voll	-20
Tür hinten links Delle, drücken	0	GS	0
Tür hinten rechts Delle, drücken	0	GS	0
Tür vorne rechts Delle, drücken	0	GS	0
Airbagkontrolle leuchtet, prüfen und Befund festlegen, Schadenverweiterung möglich	150	voll	-150
Rep.Kosten insgesamt / Mindervwert	1.704		-1.704 EUR

Mit "GS" gekennzeichnete Positionen werden als Gebrauchsspur eingestuft und wertmäßig nicht berücksichtigt

Zustandsbeschreibung

letzte Wartung: am 16.11.2011, bei km-Stand 57.348.

Alle Beträge beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer

Der Sachverständige
Daniel Marschall

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

www.augsburg-auto.ru

Fotoanlage

DEKRA-Nr: 0350 / 021716 / 2012 / B030356001461

Kennzeichen/Objekt: F MJ5070

Diese Fotoanlage besteht aus 26 digital gefertigten Foto(s) und ist auch ohne Unterschrift und Stempel gültig.



Bild:1 Übersichtsbild vl



Bild:2 Übersichtsbild vr

Fotoanlage

DEKRA-Nr: 0350 / 021716 / 2012 / B030356001461

Kennzeichen/Objekt: F MJ5070



Bild:3 Übersichtsbild hr



Bild:4 Übersichtsbild hl

Fotoanlage

DEKRA-Nr: 0350 / 021716 / 2012 / B030356001461

Kennzeichen/Objekt: F MJ5070




Bild:5 Stoßgänger vorne unterhalb angeschrammt



Bild:6

Fotoanlage

DEKRA-Nr: 0350 / 021716 / 2012 / B030356001461

Kennzeichen/Objekt: F MJ5070



Bild:7 Airbagkontrolle leuchtet



Bild:8 Airbagkontrolle leuchtet

Fotoanlage

DEKRA-Nr: 0350 / 021716 / 2012 / B030356001461

Kennzeichen/Objekt: F MJ5070



Bild:9 Stoßgänger vorne unterhalb angeschrammt



Bild:10 Unterboden Stopfen 4 mal fehlen

Fotoanlage

DEKRA-Nr: 0350 / 021716 / 2012 / B030356001461

Kennzeichen/Objekt: F MJ5070



Bild:11 Unterboden Stopfen 4 mal fehlen



Bild:12 Unterboden Stopfen 4 mal fehlen

Fotoanlage

DEKRA-Nr: 0350 / 021716 / 2012 / B030356001461

Kennzeichen/Objekt: F MJ5070

Zustandsbericht Fahrzeug: neue verschmutzt: gering

15. WARTUNGSBELEGE

Datum	km-Stand	Durchgeführt wurde:
02.03	12689	☒ Wartung ☒ Ölwechsel (inkl. Ölfilter) Zusatzarbeiten: <u>Polierarbeiten</u>
07.10	38782	☒ Wartung ☒ Ölwechsel (inkl. Ölfilter) Zusatzarbeiten: <u>Polierarbeiten, Bremsflüssigkeit</u>
16.11.11	57318	☒ Wartung ☒ Ölwechsel (inkl. Ölfilter) Zusatzarbeiten:

Corso Dante
Die FIAT Spezialwerkstatt Bad Vilbel
Alte Frankfurter Straße 96 - 61118 Bad Vilbel
Telefon (0 61 01) 82 31 - Telefax (0 61 01) 8 89 26

Stempel und Unterschrift der durchführenden FIAT Werkstatt

Bild:13 Serviceplan



Bild:14

Fotoanlage

DEKRA-Nr: 0350 / 021716 / 2012 / B030356001461

Kennzeichen/Objekt: F MJ5070



Bild:15 Unterboden
Reflektor im Stoßfänger hinten links defekt



Bild:16

Fotoanlage

DEKRA-Nr: 0350 / 021716 / 2012 / B030356001461

Kennzeichen/Objekt: F MJ5070



Bild:17 Anfahrtschaden Heckdeckel hinten



Bild:18 Stoßfängerkappe links und rechts leicht angeschrammt



Bild:19 Stoßfängerkappe links und rechts leicht angeschrammt



Bild:20 Tür vorne rechts Delle

Fotoanlage

DEKRA-Nr: 0350 / 021716 / 2012 / B030356001461

Kennzeichen/Objekt: F MJ5070



Bild:21 Tür hinten rechts Delle



Bild:22 Anfahrschaden Heckdeckel hinten

Fotoanlage

DEKRA-Nr: 0350 / 021716 / 2012 / B030356001461

Kennzeichen/Objekt: F MJ5070



Bild:23 Tür vorne rechts innen Delle



Bild:24 Innenraum

Fotoanlage

DEKRA-Nr: 0350 / 021716 / 2012 / B030356001461

Kennzeichen/Objekt: F MJ5070



Bild:25 Innenraum



Bild:26 Motorraum