

DEKRA Automobil GmbH, Niederlassung Karlsruhe
Im Husarenlager 14, 76187 Karlsruhe

VINOGRADOV
Inh. Vinogradov Igor
Haunstetter Str. 112
86161 Augsburg

DEKRA Automobil GmbH

Niederlassung Karlsruhe
Im Husarenlager 14
76187 Karlsruhe
Tel.: 0721 / 5607-0
Fax: 0721 / 5607-60
e-mail:
karlsruhe.automobil@dekra.co
m

Ansprechpartner:
Andreas Gerstner
Tel.: 0721 5607-3

Zustandsbericht

Vorgang

Kunden-Nr. 0000233790
Auftragserteilung am 18.03.2011, per Fax, durch Herrn Vinogradov
Besichtigung 21.03.2011, 14:30, Firma Emir, Ludwig-Tieck-Str. 2, 76199, Karlsruhe
Bewertet auf 21.03.2011

Bemerkungen

Es wurde eine optische Überprüfung des Fzg's auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

-Tankdeckel, Stoßfänger hinten, Seitenwand hinten links 155µm, Tür links vorne 154µm, Tür rechts 134µm.

Bei der Fahrzeugbesichtigung wurde eine kurze Probefahrt durchgeführt. Das Fahrzeug konnte nur provisorisch mit einem mobilen Wagenheber von unten besichtigt werden. Im Rahmen der Bewertung wurde keine AU durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Kopie Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I - Servicescheckheft

Folgende kleinere Beschädigungen werden als Gebrauchsspuren eingestuft und nicht berücksichtigt:

Motorhaube, Steinschlag, ; Tuer vorne links, zerkratzt, . Seitenteil hinten links, zerkratzt, . Stossfaenger hinten, zerkratzt, .

Fahrzeugbeschreibung

Amtliches Kennzeichen EBE LO10

Fahrzeugart	PKW	Aufbauart	Limousine
Türen	4	Hersteller	AUDI
Farbe	Schwarz / Perlcoloreffekt	Typ / Verkaufsbez.	A8 3.2 FSI quattro
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WAUZZZ4E57N007950	Km-Stand abgelesen	123332
Leistung (kW)	191	Hubraum (ccm)	3123
Erstzulassung	09.10.2006	HU / AU	10 / 2011
Zylinderanzahl	6 / V-Motor	KBA-Nr.	0588 AEG00022
Schlüssel-Nr.	10110374		
Legende	Es wird unterstellt, dass die Laufleistung dem abgelesenen KM - Stand entspricht.		

Bereifung

vorne links	255 / 40 R 19 100 V Bridgestone Blizzak	W/ O	7 mm
vorne rechts	255 / 40 R 19 100 V Bridgestone Blizzak	W/ O	7 mm
hinten links	255 / 40 R 19 100 V Bridgestone Blizzak	W/ O	7 mm
hinten rechts	255 / 40 R 19 100 V Bridgestone Blizzak	W/ O	7 mm
Ersatzrad	255 / 40 R 19 100 Y Dunlop SP Sport S/ O		8 mm
Legende	W/ Winter S/ Sommer /O Original		

Ausstattung

Serie: Airbag (Seitenairbags) vorne und hinten, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag, Sideguard (Kopfairbag), Aluminium-Optik im Innenraum, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupf-Regelung ASR, Audi backguard, Außenspiegel auf der Fahrer- und Beifahrerseite elektrisch einstellbar, beheizt, Dekoreinlagen, zweiteilig, Diebstahlwarnanlage inkl. Ultraschall-Innenraumüberwachung, Differentialsperre elektronisch (EDS), Drehzahlmesser, Elektromechanische Parkbremse, Elektronisches-Stabilitäts-Programm ESP, Fahrer-Informationen-System (FIS) mit 5-Zoll-Farbdisplay, Fahrwerk: adaptive air suspension, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Fernbedienung (Funk), Fußmatten vorn und hinten in Velours, Geschwindigkeits-Regelanlage, Getriebe: tiptronic (6-Stufen), Grundausrüstung A8, Gurte: Dreipunkt-Automatikgurte, Heckscheibe beheizbar, Innenspiegel, automatisch abblendbar, Kindersitzbefestigung ISOFIX für die Rücksitzbank, Komfortklimaautomatik mit sonnenstandsabhängiger Regelung, Komfortöffnung-/Schließung, Kopfstützen auf allen Plätzen, vorn aktiv, Lederlenkrad (Multifunktionslenkrad), Lichtsensor, Luftgütesensor, MMI (Multi Media Interface), Mittelarmlehne vorn und hinten einteilig und klappbar, Nebelscheinwerfer, ellipsoid, Permanenter Allradantrieb quattro, Rad: Aluminium Gußräder (4 Stück), Radioanlage in MMI integriert, Radiozubehör: Single-CD Laufwerk, Regensensor, Scheibenwaschanlagen beheizbar, Servoschließung Gepäckraumklappe, Servotronic, Sitzbezüge in Stoff "verdi", Sitze vorn elektrisch einstellbar, Tagfahrlicht, Verglasung: Wärmeschutzverglasung grün, Wegfahrsperrung elektronisch mit Back-Up-Horn, Xenon Plus mit Scheinwerferreinigungsanlage, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Sonderausstattung

Lackierung: Perleffekt * Sitze, Komfortsitze mit Memory-Funktion und weicherer Polsterung vorne * Radiozubehör: CD-Wechsler * Fahrwerk: adaptive air suspension-sport * Telefon: Bluetooth * Autotelefon * Telefonzubehör: Sprachdialogsystem für Autotelefon * adaptive light * Audi Parking System plus, vorne und hinten * Rad: Aluminium Gußräder (4 Stück) * Lederlenkrad (Multifunktionslenkrad), beheizbar mit Schaltfunktion * TV-Empfang, analog/digital und Digitaler Radioempfang (DAB) * Paket Innen- und Außenlicht * Aschenbecher vorn und hinten, Zigarettenanzünder * Sonnenschutzrollo * Gepäckraumklappe, automatisch betätigt * Aluminium-Optik (erweitert) im Innenraum * advanced key * Standheizung/-lüftung mit Funkfernbedienung * Sitzheizung für die Vordersitze * Schiebe-/Ausstell-Glasdach, elektrisch * Radiozubehör: BOSE Surround Sound * Navigationssystem mit DVD * Mittelarmlehne (Komfort) vorn, geteilt für Fahrer und Beifahrer * Lederausstattung, erweitert (Umfang 1) * Lederausstattung in Naturleder * Durchladeeinrichtung mit Skisack * Modellbezeichnung, Entfall von Typ und Hubraum *

Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost	Anrechnung	Minderwert
Alle 4 Felgen leicht verschrammt, Smart Repair	300	voll	-300
Frontscheibe Steinschlag nicht im Sichtfeld, instandsetzen	100	voll	-100
Polster vorne links und A-Säule Verkleidungen Flecken, reinigen	100	voll	-100
Einstieg hinten rechts Kratzer und Türverkleidung kleine Beschädigung, Smart Repair	100	voll	-100
Stoßfänger vorne Steinschläge und unterhalb			

verschrammt, instandsetzen	550	anteilig	-193
Türleiste hinten links unten Kratzer	25	voll	-25
Kotfluegel vorne links, zerkratzt, lackieren(LI)	510	anteilig	-179
Kotfluegel vorne rechts, zerkratzt, lackieren(LI)	510	anteilig	-179
Rep.Kosten insgesamt / Mindervwert	2.195		-1.176 EUR

Zustandsbeschreibung

Oberfläche:	Steinschlag, Kratzer.
Karosserie:	kleine Dellen, kleine Beulen
Wartungsnachweis:	Wartungsnachweis vollständig.
letzte Wartung:	am 16.12.2010, bei km-Stand 115.697.

Alle Beträge beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer

Der Sachverständige
Andreas Gerstner

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig

www.augsburg-auto.ru

FOTOANLAGE

DEKRA-Nr: 0205 / 030546 / 2011 / B028678000328

Kennzeichen/Objekt: EBE LO10

Diese Fotoanlage besteht aus 24 digital gefertigten Foto(s) und ist auch ohne Unterschrift und Stempel gültig.



Bild:1 Übersicht



Bild:2 Übersicht

FOTOANLAGE

DEKRA-Nr: 0205 / 030546 / 2011 / B028678000328

Kennzeichen/Objekt: EBE LO10



Bild:3 Motorraum



Bild:4 Innenraum

FOTOANLAGE

DEKRA-Nr: 0205 / 030546 / 2011 / B028678000328

Kennzeichen/Objekt: EBE LO10



Bild:5 Polster Flecken



Bild:6 Felge verschrammt

FOTOANLAGE

DEKRA-Nr: 0205 / 030546 / 2011 / B028678000328

Kennzeichen/Objekt: EBE LO10



Bild:7 wie zuvor



Bild:8 wie zuvor

FOTOANLAGE

DEKRA-Nr: 0205 / 030546 / 2011 / B028678000328

Kennzeichen/Objekt: EBE LO10



Bild:9 wie zuvor



Bild:10 Einstieg hinten rechts Kratzer

FOTOANLAGE

DEKRA-Nr: 0205 / 030546 / 2011 / B028678000328

Kennzeichen/Objekt: EBE LO10




Bild:11 Türverkleidung hinten rechts kleinste Löcher



Bild:12 Kotflügel vorne rechts Kratzer

FOTOANLAGE

DEKRA-Nr: 0205 / 030546 / 2011 / B028678000328

Kennzeichen/Objekt: EBE LO10



Bild:13 Motorhaube Steinschläge



Bild:14 Stoßfänger und Kotflügel links Kratzer

FOTOANLAGE

DEKRA-Nr: 0205 / 030546 / 2011 / B028678000328

Kennzeichen/Objekt: EBE LO10



Bild:15 Tür linke Kratzer Gebrauchspur



Bild:16 Seitenwand hinten links Kratzer

FOTOANLAGE

DEKRA-Nr: 0205 / 030546 / 2011 / B028678000328

Kennzeichen/Objekt: EBE LO10



Bild:17 Stoßfänger hinten Kratzer



Bild:18 Türleiste hinten links unten Kratzer

FOTOANLAGE

DEKRA-Nr: 0205 / 030546 / 2011 / B028678000328

Kennzeichen/Objekt: EBE LO10



Bild:19 Stoßfänger vorne unterhalb verschrammt und verzogen



Bild:20

FOTOANLAGE

DEKRA-Nr: 0205 / 030546 / 2011 / B028678000328

Kennzeichen/Objekt: EBE LO10



Bild:21 Tür vorne links



Bild:22 Tür rechts

FOTOANLAGE

DEKRA-Nr: 0205 / 030546 / 2011 / B028678000328

Kennzeichen/Objekt: EBE LO10



Bild:23 Fleck Verkleidung A Säule rechts



Bild:24 Frontscheibe Steinschlag