

DEKRA Automobil GmbH, Niederlassung Aalen
Röntgenstr. 35, 73431 Aalen

VINOGRADOV
Inh. Vinogradov Igor
Haunstetter Str. 112
86161 Augsburg

DEKRA Automobil GmbH

Niederlassung Aalen
Röntgenstr. 35
73431 Aalen
Tel.: 07361 / 9485-0
Fax: 07361 / 9485-30
e-mail:
aalen.automobil@dekra.com

Ansprechpartner:
Michael Allocca
Tel.: 07361 9485-0736

Zustandsbericht

Vorgang

Kunden-Nr.	0000233790
Auftragserteilung	am 04.05.2012, per Fax, durch Herrn Vinogradov
Besichtigung	07.05.2012, Schülein GmbH, Lehengütingen 23a, 91626 Schopfloch. Bei der Besichtigung war Herr Gümpelein zugegen.
Bewertet auf	07.05.2012

Bemerkungen

Im Wartungsnachweis ist der (alle 15000km oder 1Jahr fällige) Fitnesscheck bei 75000km nicht eingetragen.
Deckel vorn und Frontscheibe erheblich Steinschlag.
Bremsscheiben vorn eingelaufen beim nächsten Belagwechsel fällig
Es wurde eine optische Überprüfung des Fahrzeugs auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung und die Lackschichtdickenmessung ergab keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder behobene Vorschäden.
Bei der Fahrzeugbesichtigung wurde eine kurze Probefahrt durchgeführt. Das Fahrzeug wurde von unten besichtigt. Im Rahmen der Bewertung wurde keine AU durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorhanden.

Fahrzeugbeschreibung

Amtliches Kennzeichen FDS JW500

Fahrzeugart	PKW	Aufbauart	Kombi
Türen	5	Hersteller	TOYOTA
Farbe	Weiß / Uni /	Typ / Verkaufsbez.	Avensis Combi 2.2 D-4D
Fahrzeug-Ident.-Nr.	SB1EB76L50E008791	Km-Stand abgelesen	97253
Leistung (kW)	110	Hubraum (ccm)	2231
Erstzulassung	29.04.2009	HU / AU	04 / 2012
Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor	Haltereinträge	1

DEKRA Automobil GmbH
Handwerkstraße 15
D-70565 Stuttgart
Telefon (07 11) 78 61-0
Telefax (07 11) 78 61-22 40
www.dekra.com

Sitz Stuttgart, Amtsgericht Stuttgart, HRB-Nr. 21039
Ust.-ID-Nr. DE 811297 970
Steuernummer 99015/01322
Commerzbank AG
(BLZ 600 800 00) Kto.-Nr. 9 010 051 00
Landesbank Baden-Württemberg
(BLZ 600 501 01) Kto.-Nr. 2 019 525

Vorsitzender des Aufsichtsrates:
Stefan Kölbl
Geschäftsführer:
Clemens Klinke (Vorsitzender)
Wolfgang Linsenmaier
Dr. Gerd Neumann
Dieter Roth

KBA-Nr.
Sitzplätze
Legende

5013 AEC00020
5

Schlüssel-Nr.

10509567

Es wird unterstellt, dass die Laufleistung dem abgelesenen KM - Stand entspricht.

Bereifung

vorne links	225 / 45 ZR 18 95 Y Michelin	S / O	5 mm
vorne rechts	225 / 45 ZR 18 95 Y Michelin	S / O	5 mm
hinten links	225 / 45 ZR 18 95 Y Michelin	S / O	3 mm
hinten rechts	225 / 45 ZR 18 95 Y Michelin	S / O	3 mm
Füllflasche			
Legende		S/ Sommer / O Original	

Ausstattung

Serie: Abblendlichtautomatik, Ablagen, Airbags: Frontairbags für Fahrer und Beifahrer, Airbags: Knieairbag für Fahrer, Airbags: Kopfairbags (Curtain Shield) vorne und hinten, Airbags: Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer, Antiblockiersystem (ABS), Außenspiegel elektr. einstellbar, beheizt und heranklappbar, Brems-Assistent, Bremsleuchte, dritte, Dachreling silber, Drehzahlmesser, Einstiegsleisten mit Applikation in Aluminium-Design, Fensterheber, hinten elektrisch, Fensterheber, vorne elektrisch, Frischluftfilter, Gepäckraumabdeckung, Gepäckraumschienen, mit variablen Verzurrösen, Gepäckraumtrennnetz, herausnehmbar, Geschwindigkeitsregelanlage, adaptiv (ACC), Getriebe: 6-Stufen-Automatik, Heckscheibe beheizbar (mit Abschaltautomatik), Heckscheibenwischer, Innenraum-Beleuchtung, Innenspiegel automatisch und stufenlos abblendend, Klimaautomatik, Kopfstützen: hinten (3) höhenverstellbar, Kopfstützen: vorne höhen- und neigungsverstellbar, Lackierung: Uni, Lenkrad: Schaltwippen am Lenkrad, Mittelarmlehne hinten mit Durchlademöglichkeit, Mittelarmlehne vorn, Multi-Info-Display, Nebelscheinwerfer, Paket: Executive-Plus für Combi, Privacy Glas, Radio: Premium-Audio-System mit RDS-Radio/CD-Wechsler, Regensensor, Reifenreparaturset, Rußpartikelfilter und Stickoxid-Reduzierung, Rücksitzlehne im Verhältnis 60:40 geteilt umklappbar mit Flat-Floor-Funktion, Schaltknauf in Leder, Scheibenwischerablage beheizbar, Sicherheitsgurte: 3-Punkt-Automatikkurte vorne (2) hinten (3), Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz mit elektrisch einstellbarer Lendenwirbelstütze, Sitze: ISOFIX-Kindersitzbefestigung mit zusätzlichem oberem Befestigungspunkt, hinten, Sitze: Sitzheizung vorne, Smart-Key-System, schlüsselloses Öffnen/Verschließen der Türen, Spurhalte-Assistent mit akustischer Spurwechselwarnung, Telefon: Bluetooth-Freisprecheinrichtung, VSC (elektronisches Stabilitätsprogramm) mit TRC (Antriebsschlupfregelung), Verzurrösen zur Gepäcksicherung im Kofferraum, Wegfahrsperre, elektronisch, Wärmeschutzverglasung, getönt, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Einparkhilfe für Fahrzeugfront (4 Sensoren) * Anhängenzugvorrichtung, abnehmbar *
Navigationssystem: Festplatten-Navigationssystem mit Rückfahrkamera *

Ausstehende Reparaturen / Gebrauchsspuren

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost	Anrechnung	Mindertwert
Frontscheibe erhebliche Steinschläge mit tw.			
Rissbildung, erneuern	680	voll	-680
HU/ AU fällig, erneuern	90	voll	-90
Motorhaube, Steinschlag, lackieren(LI)	510	anteilig	-262
Stossfaenger hinten, zerkratzt,	0	GS	0
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	1.280		-1.032 EUR

Mit "GS" gekennzeichnete Positionen werden als Gebrauchsspur eingestuft und wertmäßig nicht berücksichtigt

Zustandsbeschreibung

Oberfläche:	Steinschlag, Kratzer
Innenraum:	gepflegt
Kofferraum:	gepflegt
Wartungsnachweis:	lückenhaft.
letzte Wartung:	am 15.02.2012, bei km-Stand 92.218.

Alle Beträge beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer

Der Sachverständige
Michael Allocca

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

DEKRA-Nr: 0211 / 013928 / 2012 / B035981000021

vom 07.05.2012

S C H A D E N - K A L K U L A T I O N NR 96

07.05.2012

FABRIKAT	TOYOTA	AVENSIS T27	TEC-EDITION TYP-CODE Y AN 19
AUSSTATTG	AB 03.2009 AUSSTATTUNG LEDER GEPAEKRAUMSCHIENE KOPFAIRBAG 2231CCM 110/130KW SCHEIBEN DUNKEL GET NAVIGATIONSSYSTEM SCHEINW-REINIGUNG EINPARKHILFE ALURAEDER 7.5 J X 18	A-SPIEG EL/HZB/KLAPP SITZE VORN ELEKTR GESCHW-REGLER GLASHUBDACH ELEKTR 6-GANG GETRIEBE AUT FRONTSCHIEBE HEIZBAR XENON-LICHT REGENSENSOR 11 LAUTSPRECHER NOTRAD	FENSTERHEB H ELEKTR KEYLESS ENTRY VSC-ANLAGE KLIMAAUTOMATIK 5-TUERIG HECKSPOILER NEBELSCHEINWERFER SONNENSCHUTZROLLO REIFEN 225/45 ZR18

A R B E I T S L O H N ZEITBASIS 10 AW=1 STD PREIS = 86.00 EUR/STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	AW	ARB.- PREIS
G010	FRONTSCHIEBE AUS-/EINBAUEN UMFASST: WISCHERARME, ZIERGITTER WINDLAUF, VERKLEIDUNGEN A-SAEULE, INNENSPIEGEL UND ALLE NOTWENDIGE ANBAUTEILE AUS-/EINBAUEN.	19	163.40
KN	REGENSENSOR AUS-/EINBAUEN	1	8.60

E R S A T Z T E I L E PREISSTAND : 29.04.2012

LEIT-NR	BEZEICHNUNG	TEILE-NR	PREIS
1401	FRONTSCHIEBE	56101 05370	319.76
1410	DTG FRONTSCHIEBE	56117 20300	8.94
1411	KLEBESATZ FRONTSCH	PZ49I 00C1131	38.18
1413	BEF-SATZ FRONTSCH	56116 22050	1.70
1415	SATZ CLIPSE FRONTSCH	56115 30120	2.03
1463	KLEBEFOLIE	89944 05020	17.33
	SYSTEM AUDATEX		BLATT 1

S C H L U S S K A L K U L A T I O N		EUR	EUR

A R B E I T S L O H N	ZEITBASIS 10 AW = 1 STD		
GESAMT	20 AW X 86.00 EUR/STD	172.00	
GESAMTSUMME ARBEITSLOHN			172.00
E R S A T Z T E I L E		387.94	
KLEINERSATZTEILE (2.0%)		7.76	
GESAMTSUMME ERSATZTEILE			395.70
R E P A R A T U R K O S T E N	OHNE MWST.....		567.70
-----			-----
MWST 19.00 %			107.86
R E P A R A T U R K O S T E N	MIT MWST.....		675.56

ERLÄUTERUNGEN:

E-TEILE-PREISE=UPE D HERST/IMPORT
E-TEILE-NR NICHT UNBEDINGT BST-NR
)=ZEITANTEILE IN ANDERER POS ENTH
LIZENZ = DEKRAT01

* = ANWENDERANGABEN
KN = KEINE ERSATZTEIL-/ARB-POS-NR
ZAX=ZEITERHEBUNG DURCH AUDATEX

Fotoanlage

DEKRA-Nr: 0211 / 013928 / 2012 / B035981000021

Kennzeichen/Objekt: FDS JW500

Diese Fotoanlage besteht aus 13 digital gefertigten Foto(s) und ist auch ohne Unterschrift und Stempel gültig.



Bild:1 Übersichtsbild vl



Bild:2 Übersichtsbild hr

Fotoanlage

DEKRA-Nr: 0211 / 013928 / 2012 / B035981000021

Kennzeichen/Objekt: FDS JW500



Bild:3 Innenraum



Bild:4 Innenraum

Fotoanlage

DEKRA-Nr: 0211 / 013928 / 2012 / B035981000021

Kennzeichen/Objekt: FDS JW500



Bild:5 KM - Stand



Bild:6 Kofferraum

Fotoanlage

DEKRA-Nr: 0211 / 013928 / 2012 / B035981000021

Kennzeichen/Objekt: FDS JW500



Bild:7 Bodengruppe vorn



Bild:8 Bodengruppe hinten



Bild:9 Steinschläge Deckel vorn



Bild:10 Steinschläge Deckel vorn

Fotoanlage

DEKRA-Nr: 0211 / 013928 / 2012 / B035981000021

Kennzeichen/Objekt: FDS JW500



Bild:11 Steinschläge Deckel vorn



Bild:12 Steinschläge Deckel vorn



Bild:13 Erheblich Steinschläge in Frontscheibe tw. mit Rissbildung