

Duplikat

DEKRA Automobil GmbH, Niederlassung Bremen
Fritz-Thiele-Str. 26, 28279 Bremen

VINOGRADOV
Inh. Vinogradov Igor
Haunstetter Str. 112
86161 Augsburg

DEKRA Automobil GmbH

Niederlassung Bremen
Fritz-Thiele-Str. 26
28279 Bremen
Tel.: 0421 / 83002-0
Fax: 0421 / 83002-40
e-mail:
bremen.automobil@dekra.com

Ansprechpartner:
Ulrich Popiolek
Tel.: 0421 83002-0422
mobil: 01741611041

Zustandsbericht

Vorgang

Kunden-Nr.	0000233790
Auftragserteilung	am 11.05.2012, per Fax, durch Herrn Vinogradov
Besichtigung	11.05.2012, 17:30, Engelbart GmbH & Co.KG, Toyota-Vertragshändler, Hasporter Damm 142-150, 27755 Delmenhorst. Bei der Besichtigung war Herrn Fröhlke zugegen.
Bewertet auf	11.05.2012

Bemerkungen

Alle Reifen aus 27/28 Woche 2011 neu montiert,
keine Ölundichtigkeiten,
ohne Kennzeichen,
HU und AU wird neu gemacht bei Auslieferung
Es wurde eine optische Überprüfung des Fahrzeugs auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung und die Lackschichtdickenmessung ergab keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder behobene Vorschäden.
Das Fahrzeug wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt.
1 Hauptschlüssel vorhanden.

Fahrzeugbeschreibung

Amtliches Kennzeichen HB TE455

Fahrzeugart	PKW	Türen	5
Hersteller	TOYOTA	Farbe	Grau / Metallic /
Typ / Verkaufsbez.	Avensis Combi 2.2 D-4D Automatik TEC-Edition	Fahrzeug-Ident.-Nr.	SB1EB76L20E006111
Km-Stand abgelesen	92311	Erstzulassung	22.04.2009
HU / AU	05 / 2014	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
KBA-Nr.	5013 AEC	Schlüssel-Nr.	10509567
Sitzplätze	5		
Legende	Es wird unterstellt, dass die Laufleistung dem abgelesenen KM - Stand entspricht.		

Duplikat

Bereifung

vorne links	225 / 45 R 18 91 W Dunlop	S / O	7 mm
vorne rechts	225 / 45 R 18 91 W Dunlop	S / O	7 mm
hinten links	225 / 45 R 18 91 W Dunlop	S / O	7 mm
hinten rechts	225 / 45 R 18 91 W Dunlop	S / O	7 mm
Füllflasche			
Legende	S/ Sommer /O Original		

Ausstattung

Serie: Abblendlichtautomatik, Ablagen, Airbags: Frontairbags für Fahrer und Beifahrer, Airbags: Knieairbag für Fahrer, Airbags: Kopfairbags (Curtain Shield) vorne und hinten, Airbags: Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer, Antiblockiersystem (ABS), Außenspiegel elektr. einstellbar, beheizt und heranklappbar, Brems-Assistent, Bremsleuchte, dritte, Dachreling silber, Drehzahlmesser, Einstiegsleisten mit Applikation in Aluminium-Design, Fensterheber, hinten elektrisch, Fensterheber, vorne elektrisch, Frischluftfilter, Gepäckraumabdeckung, Gepäckraumschienen, mit variablen Verzurrösen, Gepäckraumtrennnetz, herausnehmbar, Geschwindigkeitsregelanlage, adaptiv (ACC), Getriebe: 6-Stufen-Automatik, Heckscheibe beheizbar (mit Abschaltautomatik), Heckscheibenwischer, Innenraum-Beleuchtung, Innenspiegel automatisch und stufenlos abblendend, Klimaautomatik, Kopfstützen: hinten (3) höhenverstellbar, Kopfstützen: vorne höhen- und neigungsverstellbar, Lenkrad: Schaltwippen am Lenkrad, Mittelarmlehne hinten mit Durchlademöglichkeit, Mittelarmlehne vorn, Multi-Info-Display, Nebelscheinwerfer, Paket: Executive-Plus für Combi, Privacy Glas, Radio: Premium-Audio-System mit RDS-Radio/CD-Wechsler, Regensensor, Reifenreparaturset, Rußpartikelfilter und Stickoxid-Reduzierung, Rücksitzlehne im Verhältnis 60:40 geteilt umklappbar mit Flat-Floor-Funktion, Schaltknauf in Leder, Scheibenwischerablage beheizbar, Sicherheitsgurte: 3-Punkt-Automatikgurte vorne (2) hinten (3), Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz mit elektrisch einstellbarer Lendenwirbelstütze, Sitze: ISOFIX-Kindersitzbefestigung mit zusätzlichem oberem Befestigungspunkt, hinten, Sitze: Sitzheizung vorne, Smart-Key-System, schlüsselloses Öffnen/Verschließen der Türen, Spurhalte-Assistent mit akustischer Spurwechselwarnung, Telefon: Bluetooth-Freisprecheinrichtung, VSC (elektronisches Stabilitätsprogramm) mit TRC (Antriebsschlupfregelung), Verzurrösen zur Gepäcksicherung im Kofferraum, Wegfahrsperre, elektronisch, Wärmeschutzverglasung, getönt, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Einparkhilfe für Fahrzeugfront (4 Sensoren) * Navigationssystem:
Festplatten-Navigationssystem mit Rückfahrkamera * Paket: Chrom * Lackierung: Mica Metallic *

Ausstehende Reparaturen / Gebrauchsspuren

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost Anrechnung		Mindertwert
Stoßfänger vorne unterhalb Kratzer u. Druckstellen, instandsetzen	150	anteilig	-78
Tür VR,HR u. VL Chromleisten unten Oxidieren, erneuern	150	voll	-150
Motorhaube leichter Steinschlag, instandsetzen	0	GS	0
Alufelge hinten rechts Kratzer, instandsetzen	0	GS	0
Rep.Kosten insgesamt / Mindertwert	300		-228 EUR

Mit "GS" gekennzeichnete Positionen werden als Gebrauchsspur eingestuft und wertmäßig nicht berücksichtigt

Zustandsbeschreibung

Wartungsnachweis: vollständig.
letzte Wartung: am 28.11.2011, bei km-Stand 77.376.

Alle Beträge beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer

Der Sachverständige
Ulrich Popiolek

Duplikat

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Fotoanlage

DEKRA-Nr: 0412 / 013913 / 2012 / B032366000086

Kennzeichen/Objekt: HB TE455

Diese Fotoanlage besteht aus 9 digital gefertigten Foto(s) und ist auch ohne Unterschrift und Stempel gültig.

Duplikat



Bild:1 Übersichtsbild vl



Bild:2 Übersichtsbild hr

Fotoanlage

DEKRA-Nr: 0412 / 013913 / 2012 / B032366000086

Kennzeichen/Objekt: HB TE455

Duplikat



Bild:3 Innenraum



Bild:4 Kratzer Stoßfänger unterhalb

Fotoanlage

DEKRA-Nr: 0412 / 013913 / 2012 / B032366000086

Kennzeichen/Objekt: HB TE455

Duplikat




Bild:5 Stoßfänger vorne links leichte Druckstellen



Bild:6 Chromleiste R oxidiert

Fotoanlage

DEKRA-Nr: 0412 / 013913 / 2012 / B032366000086

Kennzeichen/Objekt: HB TE455

Duplikat




Bild:7 Chromleisten Tür VL,HR u. VR oxidiert



Bild:8 Chromleiste HR oxidiert

Fotoanlage

DEKRA-Nr: 0412 / 013913 / 2012 / B0323660000086

Kennzeichen/Objekt: HB TE455

Duplikat




Bild:9 Kratzer Felge HR